

Salerno Sistemi rappresenta che, a seguito della rottura della tubazione adduttrice principale idrica in località Marchiafava e degli urgenti ed indifferibili lavori di riparazione eseguiti in data odierna, 25 giugno 2020, è stato necessario lo svuotamento della suddetta condotta che ha determinato l'immissione di un'ingente quantità di risorsa idropotabile nel torrente Mariconda.

Tale operazione ha originato un innalzamento del livello del torrente con una portata paragonabile a condizioni di flusso dovute a copiose precipitazioni, con l'inevitabile immissione nel mare di sabbia e terriccio depositati sul fondo del tratto di valle del torrente. Il flusso originato ha comportato, peraltro, una temporanea attivazione del troppo pieno del torrente Mariconda. La problematica è stata risolta tempestivamente dal personale tecnico.