

Migliaia di visualizzazioni per il video reperibile all'indirizzo <http://www.lacittadisalerno.it/cronaca/tragedia-sfiorata-a-eboli-camion-resta-incastrato-nei-cavi-elettrici-della-ferrovia-1.1941210> che ha ripreso l'assurdo transito di un camion ad un passaggio a livello condiviso da una tv locale e rimbalzato sui social con commenti più o meno ironici e battute sui conseguenti ritardi dei treni.

E' la sera del 13 giugno e un autocarro con un carico che superava i limiti di sagoma previsti in altezza, nell'attraversare un passaggio a livello della linea ferroviaria Salerno – Potenza, in località Acqua dei Pioppi di Eboli, urta con la sagoma limite posta a protezione della linea elettrica aerea, danneggiandola e causando rallentamenti alla circolazione, per poi allontanarsi prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine e dei tecnici delle Ferrovie.

Dopo la pubblicazione del video ripreso e diffuso in rete dagli increduli automobilisti in transito, sono partiti gli accertamenti della Polizia Ferroviaria di Battipaglia che ha ricostruito la dinamica dei fatti ed ha identificato l'autista.

Dalle immagini si vede un uomo in piedi sul carico di rifiuti dell'autocarro che con un bastone solleva i fili di contatto, alimentati da corrente ad alta tensione, per disincagliare il veicolo e consentirne l'attraversamento del passaggio a livello. Per un caso fortunato, la presenza di teloni in plastica sotto i suoi piedi e il materiale del bastone utilizzato, hanno evitato all'uomo un trauma da elettrocuzione con conseguenze che potevano essere estremamente gravi e causarne anche la morte.

L'autista è stato denunciato per il delitto colposo di pericolo relativo alla sua condotta e sanzionato ai sensi del codice della strada.